扭力扳手使用方法

扭力扳手使用方法，不知道大家对扭力扳手熟不熟悉，其实扭力扳手的使用也是有讲究的，工作人员在使用扭力扳手的过程中，有几点注意事项。下面小编就为大家介绍一下。想要详细了解扭力扳手使用方法的用户，可以点击文件下载。

扭力扳手使用方法：
第一，如果扭力扳手被放置一段时间或者初次使用时，使用者应该将扭力值调 整到中段，在这个扭力值下使用 5 到 6 次，扭力扳手使用过程中听到咔哒声后 就立即停止，这样相当于在对扭力扳手进行润滑，等正式工作时，它的精确度就 会变高。

第二，一定不要在没有拉出锁定钮之前转动手柄，否则控制扭力的设备将会受
到损伤。

第三，在设定扭力扳手的大小时，需要使用人员缓慢的拉动手柄，在拉动的 过程中，会感觉到振动以及非常小的声音，表明设置成功。在设备发出信号的那 一刻，就不要再拉手柄了。

第四，注意在设定扭力值时一定不要超过规定的值，这样很容易毁坏扭力扳手， 最佳值应该是最大值的三分之一到三分之二的范围。

第五，为了确保测量 的准确性，使用人员在使用扭力扳手以后，需要将扭矩的 值调到最小。

第六，操 作扳手时一定要先旋紧螺母，然后在校正扭力，千万不能反过来操作。

以上是使用扭力扳手需要注意的四点，希望对你有所帮助。假如都是随意的使用， 没有太多的注意细节，这是很不对的。在细节上，要时刻的注意，不能有所马虎， 这样才能正确的使用。