扭矩扳手校准仪正确使用方法

扭矩扳手校准仪正确使用方法,正确使用扭矩扳手校准仪最重要的一点就是可以延长扭矩扳手校准仪的使用寿命，并且可以减少扭矩扳手校准仪的故障发生。延长使用寿命可以节省大量的资金，创造更高的效益。想了解延长扭矩扳手校准仪使用寿命的方法用户，可以点击资料下载！

扭矩扳手校准仪正确使用方法

1.关于扭矩扳手校准仪保洁 经常保持清洁，防止水、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内，以免影响正常工作。

2.关于清洗机壳 机壳表面沾有污垢或灰尘时，请用拧干的湿布擦拭既可，勿用液体或喷雾清洁器，以免腐蚀机壳表面和流入机内腐蚀机械器件。关于防震 请将本机放置于稳定的地方，防止碰撞、划伤或跌落而导致损坏。

3.关于测试环境 请在规定的环境温度（10℃～40℃）及相对湿度 80%以下中使用，周围应无影 响测试结果的振动或其它干扰源。否则可能造成测试结果达不到要求的精度等级 或扭矩扳手校准仪故障。

4.关于储存 包装成箱的扭矩扳手校准仪，应放在通风、干燥、无腐蚀气体的地方储存，堆放高度 不 要超过十层，仓库温度（-20～+50）℃，相对湿度不大于 90%。

5. 关于运输 包装成箱的扭矩扳手校准仪，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通 工 具运输。

6. 关于意外故障

1、当发生下列情况时，请将维修工作委托给被指定的维修中心：

2、有液体侵入本机；

3、扭矩扳手校准仪遭受雨淋或水浇时；

4、按照说明书操作而不能正常工作或测试精度不准时；

5、扭矩扳手校准仪被摔落或机身损坏时；

6、扭矩扳手校准仪在性能上发生明显的变化时。

我国未来的扭矩扳手校准仪行业要会朝着技术突破前进，将来发展必定向着智能化、数字化和多元化发展转化的，只有突破了技术发展，才能受到客户的广泛使用和国 家的认可。